


Dodatečné součásti k balení

Samostatné komponenty - součást balení u zárubní		
Označení	Počet kusů	Název dílu
A	2	Nalepovací lišta plochá „A“
B	1	Kryt kapsy




Návod na instalaci dodatečných součástí:

Nejprve je nutné si rozměřit „Kryt kapsy“ tak, aby byl uprostřed pouzdra a připevnit ho pomocí vrtů na křídlo (na křídlo blíže k zasouvání pouzdra).

Zavřeme obě křídla a připravíme si „Nalepovací lišta plochá“ a bez lepení si jí přiložíme na místa viz. obrázek. Lišty musí být proti sobě a zároveň co nejbliže ke kraji obou křídel. Označíme si místa pro nalepení lišt a nalepíme je na označená místa.

Nákres provedení varianty A



Nákres provedení varianty B

